

№	Услуга	BYD CHAZOR	BYD SONG PLUS	BYD SONG PRO	BYD YUAN UP	BYD BAO 8	BYD CHAMPION	BYD CHAZOR
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Диагностика двигателя -прибором	108 000 сум	108 000 сум	108 000 сум	108 000 сум	—	108 000 сум	—
2	Диагностика ходовой части автомобиля	108 000 сум	108 000 сум	108 000 сум	108 000 сум	—	108 000 сум	—
3	Диагностика АКПП	—	—	—	—	—	—	—
4	Блок управления АКПП- адаптация	—	—	—	—	—	—	—
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	300 000 сум	300 000 сум	300 000 сум	—	—	300 000 сум	—
6	Очистка инжекторов	700 000 сум	700 000 сум	700 000 сум	—	—	700 000 сум	—
7	Свеча зажигания-проверить или замена	400 000 сум	400 000 сум	400 000 сум	—	—	400 000 сум	—
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	—	—	—	—	—	—	—
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	2 450 000 сум	2 450 000 сум	2 450 000 сум	—	—	2 450 000 сум	—
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	960 000 сум	960 000 сум	960 000 сум	960 000 сум	—	960 000 сум	—
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	140 000 сум	140 000 сум	140 000 сум	—	—	140 000 сум	—
3	Коробка передач - замена масла АКПП	—	—	—	—	—	—	—
4	Коробка передач - замена масла МКПП	—	—	—	—	—	—	—
5	Масло гидроусилителя - замена.	—	—	—	—	—	—	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	216 000 сум	216 000 сум	216 000 сум	216 000 сум	—	216 000 сум	—
7	Фильтр воздушный - замена	30 000 сум	30 000 сум	30 000 сум	—	—	30 000 сум	—
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	720 000 сум	720 000 сум	720 000 сум	—	—	720 000 сум	—
9	Фильтр салонный - замена	30 000 сум	30 000 сум	30 000 сум	30 000 сум	—	30 000 сум	—

№	Услуга	BYD CHAZOR	BYD SONG PLUS	BYD SONG PRO	BYD YUAN UP	BYD BAO 8	BYD CHAMPION	BYD CHAZOR
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	100 000 сум	100 000 сум	100 000 сум	—	—	100 000 сум	—
БАЛАНСИРОВКА / ШИНОМОНТАЖ								
1	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R14 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
2	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R15 стального диска	—	—	—	—	—	—	—
3	Колесо - произвести проверку и балансировку от R15 до R16 литого диска	—	—	—	—	—	—	—
4	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 стального диска	—	—	—	—	—	—	—
5	Колесо - произвести проверку и балансировку от R17 до R18 литого диска.	—	—	43 000 сум	43 000 сум	—	—	—
6	Колесо - произвести проверку и балансировку R19 литого диска	—	52 000 сум	52 000 сум	—	—	52 000 сум	—
7	Колесо - произвести проверку и балансировку от R20 от R22 литого диска	—	—	—	—	—	—	—
8	Колёса - перестановка по схеме	60 000 сум	60 000 сум	60 000 сум	60 000 сум	—	60 000 сум	—
9	Устранение проколов безкамерных шин.	50 000 сум	50 000 сум	50 000 сум	50 000 сум	—	50 000 сум	—
10	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 литого диска.	43 000 сум	—	—	43 000 сум	—	—	—
11	Колесо - произвести проверку и балансировку от R23 до R24 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ								
1	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес	90 000 сум	90 000 сум	90 000 сум	90 000 сум	—	90 000 сум	—
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	90 000 сум	90 000 сум	90 000 сум	90 000 сум	—	90 000 сум	—
3	Подвеска передняя - ремонт.	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	BYD CHAZOR	BYD SONG PLUS	BYD SONG PRO	BYD YUAN UP	BYD BAO 8	BYD CHAMPION	BYD CHAZOR
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)								
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	3 500 000 сум	3 500 000 сум	3 500 000 сум	—	—	3 500 000 сум	—
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	550 000 сум	550 000 сум	550 000 сум	—	—	550 000 сум	—
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	—	—	—	—	—	—	—
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	180 000 сум	180 000 сум	180 000 сум	150 000 сум	—	180 000 сум	—
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	250 000 сум	250 000 сум	250 000 сум	150 000 сум	—	250 000 сум	—
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	230 000 сум	230 000 сум	230 000 сум	150 000 сум	—	230 000 сум	—
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	—	—	—	—	—	—	—
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	—	—	—	—	—	—	—
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—	—	—	—	—	—
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	—	—	—	—	—	—	—
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	162 000 сум	216 000 сум	216 000 сум	216 000 сум	—	216 000 сум	—

№	Услуга	BYD CHAZOR	BYD SONG PLUS	BYD SONG PRO	BYD YUAN UP	BYD BAO 8	BYD CHAMPION	BYD CHAZOR
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	162 000 сум	216 000 сум	216 000 сум	216 000 сум	—	216 000 сум	—
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	108 000 сум	108 000 сум	108 000 сум	108 000 сум	—	108 000 сум	—
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	325 000 сум	325 000 сум	325 000 сум	325 000 сум	—	325 000 сум	—
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	325 000 сум	325 000 сум	325 000 сум	325 000 сум	—	325 000 сум	—
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	250 000 сум	250 000 сум	250 000 сум	250 000 сум	—	250 000 сум	—
ТОРМАЗА								
1	Колодки заднего тормоза - замена	120 000 сум	120 000 сум	120 000 сум	120 000 сум	—	120 000 сум	—
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	—	—	—	—	—	—	—
3	Колодки переднего тормоза - замена	120 000 сум	120 000 сум	120 000 сум	120 000 сум	—	120 000 сум	—
Кузовной BYD								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	—	2 000 000 сум	—	—
2	Капот передний ремонт	—	—	—	—	2 500 000 сум	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	—	1 800 000 сум	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	—	2 400 000 сум	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	—	—	1 800 000 сум	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	—	2 400 000 сум	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	—	2 000 000 сум	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	—	2 400 000 сум	—	—

№	Услуга	BYD CHAZOR	BYD SONG PLUS	BYD SONG PRO	BYD YUAN UP	BYD BAO 8	BYD CHAMPION	BYD CHAZOR
Кузовной BYD								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	—	2 000 000 сум	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	—	2 400 000 сум	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	—	2 000 000 сум	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	—	2 400 000 сум	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	—	2 000 000 сум	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	—	2 400 000 сум	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	—	3 000 000 сум	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	—	2 000 000 сум	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	—	3 000 000 сум	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	—	2 000 000 сум	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	—	2 400 000 сум	—	—
20	Капот задний ремонт	—	—	—	—	3 000 000 сум	—	—
Кузовной GM								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
2	Капот передний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	BYD CHAZOR	BYD SONG PLUS	BYD SONG PRO	BYD YUAN UP	BYD BAO 8	BYD CHAMPION	BYD CHAZOR
Кузовной GM								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
20	Капот задний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
Лобовое стекло								
1	Переднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	1 000 000 сум
2	Переднее лобовое — Дубликат	—	—	—	—	—	—	1 875 000 сум
3	Переднее лобовое — Завод	—	—	—	—	—	—	3 300 000 сум
4	Установка переднего лобового	—	—	—	—	—	—	600 000 сум
5	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
6	Заднее лобовое — Dublikat	—	—	—	—	—	—	—
7	Заднее лобовое — Zavod	—	—	—	—	—	—	—
8	Заднее лобовое — Qora	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	BYD CHAZOR	BYD SONG PLUS	BYD SONG PRO	BYD YUAN UP	BYD BAO 8	BYD CHAMPION	BYD CHAZOR
Лобовое стекло								
9	Заднее лобовое — Bez Sperial	—	—	—	—	—	—	—
10	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
11	Установка заднего лобового	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	BYD DENZA	BYD E 2	BYD E 3	BYD E 4	BYD E2	BYD E7	BYD HAN
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Диагностика двигателя -прибором	—	—	—	—	108 000 сум	—	108 000 сум
2	Диагностика ходовой части автомобиля	—	—	—	—	108 000 сум	—	108 000 сум
3	Диагностика АКПП	—	—	—	—	—	—	—
4	Блок управления АКПП- адаптация	—	—	—	—	—	—	—
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	—	—	—	—	—	—	—
6	Очистка инжекторов	—	—	—	—	—	—	—
7	Свеча зажигания-проверить или замена	—	—	—	—	—	—	—
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	—	—	—	—	—	—	—
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	—	—	—	—	960 000 сум	—	960 000 сум
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	—	—	—	—	—	—	—
3	Коробка передач - замена масла АКПП	—	—	—	—	—	—	—
4	Коробка передач - замена масла МКПП	—	—	—	—	—	—	—
5	Масло гидроусилителя - замена.	—	—	—	—	—	—	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	—	—	—	—	216 000 сум	—	216 000 сум
7	Фильтр воздушный - замена	—	—	—	—	—	—	30 000 сум
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	—	—	—	—	—	—	—
9	Фильтр салонный - замена	—	—	—	—	30 000 сум	—	30 000 сум

№	Услуга	BYD DENZA	BYD E 2	BYD E 3	BYD E 4	BYD E2	BYD E7	BYD HAN
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	—	—	—	—	—	—	—
БАЛАНСИРОВКА / ШИНОМОНТАЖ								
1	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R14 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
2	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R15 стального диска	—	—	—	—	—	—	—
3	Колесо - произвести проверку и балансировку от R15 до R16 литого диска	—	—	—	—	—	—	—
4	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 стального диска	—	—	—	—	—	—	—
5	Колесо - произвести проверку и балансировку от R17 до R18 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
6	Колесо - произвести проверку и балансировку R19 литого диска	—	—	—	—	—	—	52 000 сум
7	Колесо - произвести проверку и балансировку от R20 от R22 литого диска	—	—	—	—	—	—	—
8	Колёса - перестановка по схеме	—	—	—	—	60 000 сум	—	60 000 сум
9	Устранение проколов безкамерных шин.	—	—	—	—	50 000 сум	—	50 000 сум
10	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 литого диска.	—	—	—	—	43 000 сум	—	—
11	Колесо - произвести проверку и балансировку от R23 до R24 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ								
1	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес	—	—	—	—	90 000 сум	—	100 000 сум
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	—	—	—	—	90 000 сум	—	100 000 сум
3	Подвеска передняя - ремонт.	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	BYD DENZA	BYD E 2	BYD E 3	BYD E 4	BYD E2	BYD E7	BYD HAN
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)								
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	—	—	—	—	—	—	—
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	—	—	—	—	—	—	—
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	—	—	—	—	—	—	—
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	—	—	—	—	150 000 сум	—	200 000 сум
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	—	—	—	—	150 000 сум	—	180 000 сум
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	—	—	—	—	150 000 сум	—	180 000 сум
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	—	—	—	—	—	—	—
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	—	—	—	—	—	—	—
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—	—	—	—	—	—
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	—	—	—	—	—	—	—
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	—	—	189 000 сум	—	216 000 сум

№	Услуга	BYD DENZA	BYD E 2	BYD E 3	BYD E 4	BYD E2	BYD E7	BYD HAN
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	—	—	162 000 сум	—	216 000 сум
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	—	—	—	—	108 000 сум	—	108 000 сум
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	—	—	—	—	325 000 сум	—	325 000 сум
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	—	—	—	—	325 000 сум	—	325 000 сум
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	—	—	250 000 сум	—	250 000 сум
ТОРМАЗА								
1	Колодки заднего тормоза - замена	—	—	—	—	120 000 сум	—	120 000 сум
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	—	—	—	—	—	—	—
3	Колодки переднего тормоза - замена	—	—	—	—	120 000 сум	—	120 000 сум
Кузовной BYD								
1	Капот передний снятие и установка	2 000 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	1 800 000 сум	—
2	Капот передний ремонт	2 500 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум	2 500 000 сум	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	1 800 000 сум	—	—	—	1 200 000 сум	1 500 000 сум	—
4	Крыло передний ремонт LH	2 500 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум	2 500 000 сум	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	1 800 000 сум	—	—	—	1 200 000 сум	1 500 000 сум	—
6	Крыло передний ремонт RH	2 500 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум	2 500 000 сум	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	2 000 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	1 500 000 сум	—
8	Дверь передний ремонт LH	2 400 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—

№	Услуга	BYD DENZA	BYD E 2	BYD E 3	BYD E 4	BYD E2	BYD E7	BYD HAN
Кузовной BYD								
9	Дверь передний снятие и установка RH	2 000 000	—	—	—	1 500 000	1 500 000	—
		сум				сум	сум	
10	Дверь передний ремонт RH	2 400 000	—	—	—	2 000 000	2 000 000	—
		сум				сум	сум	
11	Дверь задний снятие и установка LH	2 000 000	—	—	—	1 500 000	1 500 000	—
		сум				сум	сум	
12	Дверь задний ремонт LH	2 400 000	—	—	—	2 000 000	2 000 000	—
		сум				сум	сум	
13	Дверь задний снятие и установка RH	2 000 000	—	—	—	1 500 000	1 500 000	—
		сум				сум	сум	
14	Дверь задний ремонт RH	2 400 000	—	—	—	2 000 000	2 000 000	—
		сум				сум	сум	
15	Крыло задний снятие и установка LH	3 000 000	—	—	—	2 400 000	2 400 000	—
		сум				сум	сум	
16	Крыло задний ремонт LH	2 000 000	—	—	—	1 800 000	2 000 000	—
		сум				сум	сум	
17	Крыло задний снятие и установка RH	3 000 000	—	—	—	2 400 000	2 400 000	—
		сум				сум	сум	
18	Крыло задний ремонт RH	2 000 000	—	—	—	1 800 000	2 000 000	—
		сум				сум	сум	
19	Капот задний снятие и установка	2 400 000	—	—	—	2 000 000	2 000 000	—
		сум				сум	сум	
20	Капот задний ремонт	2 800 000	—	—	—	2 400 000	2 400 000	—
		сум				сум	сум	
Кузовной GM								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
2	Капот передний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	BYD DENZA	BYD E 2	BYD E 3	BYD E 4	BYD E2	BYD E7	BYD HAN
Кузовной GM								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
20	Капот задний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
Лобовое стекло								
1	Переднее лобовое — Цех	—	1 000 000 сум	—	—	—	—	1 250 000 сум
2	Переднее лобовое — Дубликат	—	—	1 875 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум
3	Переднее лобовое — Завод	—	—	—	2 800 000 сум	—	—	7 100 000 сум
4	Установка переднего лобового	—	600 000 сум	600 000 сум	600 000 сум	—	—	600 000 сум
5	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
6	Заднее лобовое — Dublikat	—	—	—	—	1 550 000 сум	—	—
7	Заднее лобовое — Zavod	—	—	—	—	—	—	—
8	Заднее лобовое — Qora	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	BYD DENZA	BYD E 2	BYD E 3	BYD E 4	BYD E2	BYD E7	BYD HAN
Лобовое стекло								
9	Заднее лобовое — Bez Sperial	—	—	—	—	—	—	—
10	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	1 000 000 сум	—	—
11	Установка заднего лобового	—	—	—	—	450 000 сум	—	—

№	Услуга	BYD SAONG PLUS	BYD SAONG PLUS CHAMPION	BYD SEAGULL	BYD SEAL	BYD SONG	BYD YUAN UP	CADDY
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Диагностика двигателя -прибором	—	—	—	—	—	—	33 000 сум
2	Диагностика ходовой части автомобиля	—	—	—	—	—	—	33 000 сум
3	Диагностика АКПП	—	—	—	—	—	—	—
4	Блок управления АКПП- адаптация	—	—	—	—	—	—	—
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	—	—	—	—	—	—	151 000 сум
6	Очистка инжекторов	—	—	—	—	—	—	—
7	Свеча зажигания-проверить или замена	—	—	—	—	—	—	130 000 сум
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	—	—	—	—	—	—	—
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	—	—	—	—	—	—	—
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	—	—	—	—	—	—	30 000 сум
3	Коробка передач - замена масла АКПП	—	—	—	—	—	—	—
4	Коробка передач - замена масла МКПП	—	—	—	—	—	—	125 000 сум
5	Масло гидроусилителя - замена.	—	—	—	—	—	—	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	—	—	—	—	—	—	—
7	Фильтр воздушный - замена	—	—	—	—	—	—	20 000 сум
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	BYD SAONG PLUS	BYD SAONG PLUS CHAMPION	BYD SEAGULL	BYD SEAL	BYD SONG	BYD YUAN UP	CADDY
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ								
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	—	—	—	—	—	—	50 000 сум
3	Подвеска передняя - ремонт.	—	—	—	—	—	—	—
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)								
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	—	—	—	—	—	—	—
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	—	—	—	—	—	—	—
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	—	—	—	—	—	—	100 000 сум
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	—	—	—	—	—	—	—
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	—	—	—	—	—	—	—
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	—	—	—	—	—	—	—
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	—	—	—	—	—	—	—
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	—	—	—	—	—	—	—
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—	—	—	—	—	—
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	—	—	—	—	—	—	—
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	BYD SAONG PLUS	BYD SAONG PLUS CHAMPION	BYD SEAGULL	BYD SEAL	BYD SONG	BYD YUAN UP	CADDY
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	—	—	—	—	72 000 сум
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	—	—	—	—	125 000 сум
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	—	—	—	—	—	—	—
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	—	—	—	—	—	—	—
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	—	—	—	—	—	—	—
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	—	—	—	—	—
ТОРМАЗА								
1	Колодки заднего тормоза - замена	—	—	—	—	—	—	113 000 сум
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	—	—	—	—	—	—	—
3	Колодки переднего тормоза - замена	—	—	—	—	—	—	100 000 сум
Кузовной BYD								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	1 800 000 сум	—	1 800 000 сум	—
2	Капот передний ремонт	—	—	—	2 400 000 сум	—	2 400 000 сум	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	1 500 000 сум	—	1 500 000 сум	—

№	Услуга	BYD SAONG PLUS	BYD SAONG PLUS CHAMPION	BYD SEAGULL	BYD SEAL	BYD SONG	BYD YUAN UP	CADDY
Кузовной BYD								
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	2 500 000 сум	—	2 000 000 сум	—
5	Крыло передний снятие и установка RH	—	—	—	1 500 000 сум	—	1 500 000 сум	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	2 500 000 сум	—	2 000 000 сум	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	1 800 000 сум	—	1 800 000 сум	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	2 500 000 сум	—	2 000 000 сум	—
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	1 800 000 сум	—	1 800 000 сум	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	2 500 000 сум	—	2 000 000 сум	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	1 800 000 сум	—	1 800 000 сум	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	2 500 000 сум	—	2 000 000 сум	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	1 800 000 сум	—	1 800 000 сум	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	2 500 000 сум	—	2 000 000 сум	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	2 400 000 сум	—	2 400 000 сум	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	2 000 000 сум	—	1 800 000 сум	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	2 000 000 сум	—	2 400 000 сум	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	2 000 000 сум	—	1 800 000 сум	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	2 000 000 сум	—	2 000 000 сум	—
20	Капот задний ремонт	—	—	—	2 400 000 сум	—	2 400 000 сум	—
Кузовной GM								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
2	Капот передний ремонт	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	BYD SAONG PLUS	BYD SAONG PLUS CHAMPION	BYD SEAGULL	BYD SEAL	BYD SONG	BYD YUAN UP	CADDY
Кузовной GM								
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
20	Капот задний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
Лобовое стекло								
1	Переднее лобовое — Цех	1 125 000 сум	—	1 000 000 сум	—	—	1 125 000 сум	—

№	Услуга	BYD SAONG PLUS	BYD SAONG PLUS CHAMPION	BYD SEAGULL	BYD SEAL	BYD SONG	BYD YUAN UP	CADDY
Лобовое стекло								
2	Переднее лобовое — Дубликат	1 875 000	—	1 875 000	—	—	1 875 000	—
		сум		сум			сум	
3	Переднее лобовое — Завод	—	3 545 000	3 200 000	—	—	3 200 000	—
			сум	сум			сум	
4	Установка переднего лобового	600 000 сум	600 000 сум	600 000 сум	—	—	600 000 сум	—
5	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
6	Заднее лобовое — Dublikat	—	—	—	—	1 850 000	—	—
						сум		
7	Заднее лобовое — Zavod	—	—	—	—	—	—	—
8	Заднее лобовое — Qora	—	—	—	—	—	—	—
9	Заднее лобовое — Bez Sperial	—	—	—	—	—	—	—
10	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	1 500 000	—	—
						сум		
11	Установка заднего лобового	—	—	—	—	450 000 сум	—	—

№	Услуга	CAPTIVA	CAPTIVA (2.4 AT)	CAPTIVA (3.0)	CHAMPION	CHAZOR	COBALT	DAMAS
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Диагностика двигателя -прибором	—	45 000 сум	45 000 сум	—	—	33 000 сум	—
2	Диагностика ходовой части автомобиля	—	45 000 сум	45 000 сум	—	—	33 000 сум	33 000 сум
3	Диагностика АКПП	—	65 000 сум	65 000 сум	—	—	65 000 сум	—
4	Блок управления АКПП- адаптация	—	356 000 сум	356 000 сум	—	—	292 000 сум	—
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	—	151 000 сум	151 000 сум	—	—	108 000 сум	—
6	Очистка инжекторов	—	432 000 сум	689 000 сум	—	—	216 000 сум	—
7	Свеча зажигания-проверить или замена	—	102 000 сум	173 000 сум	—	—	54 000 сум	45 000 сум
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	—	718 000 сум	718 000 сум	—	—	360 000 сум	—
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	—	432 000 сум	718 000 сум	—	—	76 000 сум	—
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	—	185 000 сум	185 000 сум	—	—	137 000 сум	137 000 сум
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	—	30 000 сум	30 000 сум	—	—	30 000 сум	28 000 сум
3	Коробка передач - замена масла АКПП	—	161 000 сум	161 000 сум	—	—	161 000 сум	—
4	Коробка передач - замена масла МКПП	—	119 000 сум	—	—	—	119 000 сум	73 000 сум
5	Масло гидроусилителя - замена.	—	73 000 сум	73 000 сум	—	—	45 000 сум	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	—	173 000 сум	173 000 сум	—	—	—	30 000 сум
7	Фильтр воздушный - замена	—	27 000 сум	27 000 сум	—	—	19 000 сум	19 000 сум
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	—	144 000 сум	144 000 сум	—	—	250 000 сум	—
9	Фильтр салонный - замена	—	36 000 сум	36 000 сум	—	—	23 000 сум	—

№	Услуга	CAPTIVA	CAPTIVA (2.4 AT)	CAPTIVA (3.0)	CHAMPION	CHAZOR	COBALT	DAMAS
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	—	—	—	—	—	19 000 сум	19 000 сум
БАЛАНСИРОВКА / ШИНОМОНТАЖ								
1	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R14 литого диска.	—	—	—	—	—	27 000 сум	27 000 сум
2	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R15 стального диска	—	—	—	—	—	19 000 сум	19 000 сум
3	Колесо - произвести проверку и балансировку от R15 до R16 литого диска	—	—	—	—	—	27 000 сум	—
4	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 стального диска	—	—	—	—	—	27 000 сум	—
5	Колесо - произвести проверку и балансировку от R17 до R18 литого диска.	—	41 000 сум	41 000 сум	—	—	—	—
6	Колесо - произвести проверку и балансировку R19 литого диска	—	52 000 сум	52 000 сум	—	—	—	—
7	Колесо - произвести проверку и балансировку от R20 от R22 литого диска	—	60 000 сум	60 000 сум	—	—	—	—
8	Колёса - перестановка по схеме	—	60 000 сум	60 000 сум	—	—	40 000 сум	40 000 сум
9	Устранение проколов безкамерных шин.	—	50 000 сум	50 000 сум	—	—	30 000 сум	30 000 сум
10	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
11	Колесо - произвести проверку и балансировку от R23 до R24 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ								
1	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес	—	60 000 сум	60 000 сум	—	—	50 000 сум	—
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	—	60 000 сум	60 000 сум	—	—	50 000 сум	45 000 сум
3	Подвеска передняя - ремонт.	—	102 000 сум	102 000 сум	—	—	73 000 сум	—

№	Услуга	CAPTIVA	CAPTIVA (2.4 AT)	CAPTIVA (3.0)	CHAMPION	CHAZOR	COBALT	DAMAS
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)								
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	—	2 484 000 сум	2 484 000 сум	—	—	864 000 сум	216 000 сум
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	—	173 000 сум	360 000 сум	—	—	86 000 сум	52 000 сум
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	—	116 000 сум	116 000 сум	—	—	86 000 сум	25 000 сум
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	—	216 000 сум	216 000 сум	—	—	66 000 сум	—
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	—	173 000 сум	173 000 сум	—	—	116 000 сум	116 000 сум
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	—	173 000 сум	173 000 сум	—	—	—	—
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	—	—	—	—	—	432 000 сум	288 000 сум
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	—	1 323 000 сум	1 291 000 сум	—	—	718 000 сум	—
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	—	3 130 000 сум	3 130 000 сум	—	—	1 890 000 сум	—
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	—	1 148 000 сум	—	—	—	432 000 сум	249 000 сум
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—	—	—	—	—	76 000 сум
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	—	—	—	—	—	864 000 сум	575 000 сум
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	—	432 000 сум	432 000 сум	—	—	288 000 сум	—
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	—	—	216 000 сум	116 000 сум
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	—	95 000 сум	95 000 сум	—	—	63 000 сум	42 000 сум

№	Услуга	CAPTIVA	CAPTIVA (2.4 AT)	CAPTIVA (3.0)	CHAMPION	CHAZOR	COBALT	DAMAS
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	—	161 000 сум	161 000 сум	—	—	125 000 сум	95 000 сум
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	—	45 000 сум	45 000 сум	—	—	45 000 сум	38 000 сум
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	—	146 000 сум	146 000 сум	—	—	116 000 сум	—
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	—	146 000 сум	146 000 сум	—	—	102 000 сум	116 000 сум
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	—	116 000 сум	116 000 сум	—	—	73 000 сум	57 000 сум
ТОРМАЗА								
1	Колодки заднего тормоза - замена	—	120 000 сум	120 000 сум	—	—	—	—
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	—	—	—	—	—	155 000 сум	155 000 сум
3	Колодки переднего тормоза - замена	—	120 000 сум	120 000 сум	—	—	60 000 сум	45 000 сум
Кузовной BYD								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	1 800 000 сум	1 500 000 сум	—	—
2	Капот передний ремонт	—	—	—	2 400 000 сум	2 000 000 сум	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	1 500 000 сум	1 200 000 сум	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	—	1 500 000 сум	1 200 000 сум	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	1 500 000 сум	1 200 000 сум	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—

№	Услуга	CAPTIVA	CAPTIVA (2.4 AT)	CAPTIVA (3.0)	CHAMPION	CHAZOR	COBALT	DAMAS
Кузовной BYD								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	1 500 000 сум	1 200 000 сум	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	1 500 000 сум	1 200 000 сум	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	1 500 000 сум	1 200 000 сум	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	2 400 000 сум	2 000 000 сум	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	1 800 000 сум	1 800 000 сум	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	2 400 000 сум	2 000 000 сум	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	1 800 000 сум	1 800 000 сум	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	2 000 000 сум	1 500 000 сум	—	—
20	Капот задний ремонт	—	—	—	2 400 000 сум	2 000 000 сум	—	—
Кузовной GM								
1	Капот передний снятие и установка	1 500 000 сум	—	—	—	—	1 200 000 сум	—
2	Капот передний ремонт	2 000 000 сум	—	—	—	—	1 500 000 сум	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	1 200 000 сум	—	—	—	—	1 200 000 сум	1 200 000 сум
4	Крыло передний ремонт LH	1 800 000 сум	—	—	—	—	1 500 000 сум	1 200 000 сум
5	Крыло передний сняти и установка RH	1 200 000 сум	—	—	—	—	1 200 000 сум	1 200 000 сум
6	Крыло передний ремонт RH	1 800 000 сум	—	—	—	—	1 500 000 сум	1 200 000 сум
7	Дверь передний снятие и установка LH	1 500 000 сум	—	—	—	—	1 200 000 сум	1 200 000 сум
8	Дверь передний ремонт LH	1 800 000 сум	—	—	—	—	1 600 000 сум	1 600 000 сум

№	Услуга	EPICA	EPIKA	EQUINOX	HAN	KOBALT	KODIAQ	LABO
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Диагностика двигателя -прибором	—	—	45 000 сум	—	—	65 000 сум	—
2	Диагностика ходовой части автомобиля	—	—	57 000 сум	—	—	65 000 сум	—
3	Диагностика АКПП	—	—	73 000 сум	—	—	—	—
4	Блок управления АКПП- адаптация	—	—	400 000 сум	—	—	432 000 сум	—
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	—	—	259 000 сум	—	—	259 000 сум	—
6	Очистка инжекторов	—	—	783 000 сум	—	—	—	—
7	Свеча зажигания-проверить или замена	—	—	144 000 сум	—	—	249 000 сум	—
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	—	—	718 000 сум	—	—	—	—
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	—	—	432 000 сум	—	—	—	—
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	—	—	185 000 сум	—	—	—	—
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	—	—	30 000 сум	—	—	50 000 сум	—
3	Коробка передач - замена масла АКПП	—	—	400 000 сум	—	—	594 000 сум	—
4	Коробка передач - замена масла МКПП	—	—	—	—	—	—	—
5	Масло гидроусилителя - замена.	—	—	—	—	—	—	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	—	—	216 000 сум	—	—	225 000 сум	—
7	Фильтр воздушный - замена	—	—	30 000 сум	—	—	39 000 сум	—
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	—	—	—	—	—	—	—
9	Фильтр салонный - замена	—	—	45 000 сум	—	—	39 000 сум	—

№	Услуга	EPICA	EPIKA	EQUINOX	HAN	KOBALT	KODIAQ	LABO
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	—	—	—	—	—	—	—
БАЛАНСИРОВКА / ШИНОМОНТАЖ								
1	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R14 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
2	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R15 стального диска	—	—	—	—	—	—	—
3	Колесо - произвести проверку и балансировку от R15 до R16 литого диска	—	—	—	—	—	—	—
4	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 стального диска	—	—	—	—	—	—	—
5	Колесо - произвести проверку и балансировку от R17 до R18 литого диска.	—	—	41 000 сум	—	—	41 000 сум	—
6	Колесо - произвести проверку и балансировку R19 литого диска	—	—	52 000 сум	—	—	—	—
7	Колесо - произвести проверку и балансировку от R20 от R22 литого диска	—	—	60 000 сум	—	—	—	—
8	Колёса - перестановка по схеме	—	—	60 000 сум	—	—	60 000 сум	—
9	Устранение проколов безкамерных шин.	—	—	50 000 сум	—	—	50 000 сум	—
10	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
11	Колесо - произвести проверку и балансировку от R23 до R24 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ								
1	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес	—	—	60 000 сум	—	—	57 000 сум	—
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	—	—	60 000 сум	—	—	60 000 сум	—
3	Подвеска передняя - ремонт.	—	—	116 000 сум	—	—	—	—

№	Услуга	EPICA	EPICA	EQUINOX	HAN	KOBALT	KODIAQ	LABO
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)								
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	—	—	2 894 000 сум	—	—	—	—
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	—	—	360 000 сум	—	—	—	—
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	—	—	130 000 сум	—	—	151 000 сум	—
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	—	—	216 000 сум	—	—	—	—
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	—	—	216 000 сум	—	—	—	—
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	—	—	216 000 сум	—	—	—	—
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	—	—	—	—	—	—	—
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	—	—	2 155 000 сум	—	—	—	—
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	—	—	4 995 000 сум	—	—	—	—
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—	—	—	—	—	—
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	—	—	—	—	—	—	—
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	—	—	432 000 сум	—	—	—	—
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	161 000 сум	—	—	161 000 сум	—

№	Услуга	EPICA	EPKA	EQUINOX	HAN	KOBALT	KODIAQ	LABO
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	208 000 сум	—	—	288 000 сум	—
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	—	—	57 000 сум	—	—	57 000 сум	—
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	—	—	146 000 сум	—	—	375 000 сум	—
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	—	—	288 000 сум	—	—	288 000 сум	—
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	144 000 сум	—	—	144 000 сум	—
ТОРМАЗА								
1	Колодки заднего тормоза - замена	—	—	120 000 сум	—	—	138 000 сум	—
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	—	—	—	—	—	—	—
3	Колодки переднего тормоза - замена	—	—	120 000 сум	—	—	120 000 сум	—
Кузовной BYD								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	1 800 000 сум	—	—	—
2	Капот передний ремонт	—	—	—	2 400 000 сум	—	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	1 500 000 сум	—	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	2 000 000 сум	—	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	—	1 500 000 сум	—	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	2 000 000 сум	—	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	1 500 000 сум	—	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	2 000 000 сум	—	—	—

№	Услуга	EPICA	EPKA	EQUINOX	HAN	KOBALT	KODIAQ	LABO
Кузовной BYD								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	1 500 000	—	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	2 000 000	—	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	1 500 000	—	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	2 000 000	—	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	1 500 000	—	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	2 000 000	—	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	2 400 000	—	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	1 800 000	—	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	2 400 000	—	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	1 800 000	—	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	1 800 000	—	—	—
20	Капот задний ремонт	—	—	—	2 400 000	—	—	—
Кузовной GM								
1	Капот передний снятие и установка	—	1 400 000	—	—	—	—	—
2	Капот передний ремонт	—	2 000 000	—	—	—	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	1 200 000	—	—	—	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	1 600 000	—	—	—	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	1 200 000	—	—	—	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	1 600 000	—	—	—	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	1 500 000	—	—	—	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	1 800 000	—	—	—	—	—

№	Услуга	EPICA	EPKA	EQUINOX	HAN	KOBALT	KODIAQ	LABO
Кузовной GM								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	1 500 000 сум	—	—	—	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	1 500 000 сум	—	—	—	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	1 500 000 сум	—	—	—	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	2 400 000 сум	—	—	—	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	2 000 000 сум	—	—	—	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	2 400 000 сум	—	—	—	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	2 000 000 сум	—	—	—	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	1 500 000 сум	—	—	—	—	—
20	Капот задний ремонт	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—
Лобовое стекло								
1	Переднее лобовое — Цех	—	—	875 000 сум	—	—	—	—
2	Переднее лобовое — Дубликат	—	—	1 375 000 сум	—	—	—	—
3	Переднее лобовое — Завод	—	—	6 720 000 сум	—	—	—	—
4	Установка переднего лобового	—	—	600 000 сум	—	—	—	—
5	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
6	Заднее лобовое — Dublikat	1 000 000 сум	—	—	—	—	—	187 500 сум
7	Заднее лобовое — Zavod	—	—	—	—	620 000 сум	—	—
8	Заднее лобовое — Qora	—	—	—	—	720 000 сум	—	—

№	Услуга	EPICA	EPKA	EQUINOX	HAN	KOBALT	KODIAQ	LABO
Лобовое стекло								
9	Заднее лобовое — Bez Sperial	—	—	—	—	—	—	—
10	Заднее лобовое — Цех	6 500 000 сум	—	—	—	450 000 сум	—	—
11	Установка заднего лобового	300 000 сум	—	—	—	200 000 сум	—	100 000 сум

№	Услуга	LACCETI	LACETTI	LASSETI	Li L6, L7, L8, L9	MALIBU	MALIBU 1	MALIBU 2
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Диагностика двигателя -прибором	—	33 000 сум	—	110 000 сум	45 000 сум	—	—
2	Диагностика ходовой части автомобиля	—	33 000 сум	—	120 000 сум	45 000 сум	—	—
3	Диагностика АКПП	—	65 000 сум	—	—	73 000 сум	—	—
4	Блок управления АКПП- адаптация	—	292 000 сум	—	—	356 000 сум	—	—
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	—	108 000 сум	—	—	151 000 сум	—	—
6	Очистка инжекторов	—	216 000 сум	—	—	326 000 сум	—	—
7	Свеча зажигания-проверить или замена	—	54 000 сум	—	432 000 сум	102 000 сум	—	—
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	—	360 000 сум	—	—	718 000 сум	—	—
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	—	76 000 сум	—	—	432 000 сум	—	—
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	—	137 000 сум	—	—	185 000 сум	—	—
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	—	30 000 сум	—	216 000 сум	30 000 сум	—	—
3	Коробка передач - замена масла АКПП	—	161 000 сум	—	—	190 000 сум	—	—
4	Коробка передач - замена масла МКПП	—	119 000 сум	—	—	146 000 сум	—	—
5	Масло гидроусилителя - замена.	—	45 000 сум	—	—	73 000 сум	—	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	—	—	—	216 000 сум	—	—	—
7	Фильтр воздушный - замена	—	19 000 сум	—	54 000 сум	27 000 сум	—	—
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	—	90 000 сум	—	702 000 сум	446 000 сум	—	—
9	Фильтр салонный - замена	—	23 000 сум	—	54 000 сум	36 000 сум	—	—

№	Услуга	LACCETI	LACETTI	LASSETI	Li L6, L7, L8, L9	MALIBU	MALIBU 1	MALIBU 2
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	—	19 000 сум	—	270 000 сум	—	—	—
БАЛАНСИРОВКА / ШИНОМОНТАЖ								
1	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R14 литого диска.	—	27 000 сум	—	—	—	—	—
2	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R15 стального диска	—	19 000 сум	—	—	—	—	—
3	Колесо - произвести проверку и балансировку от R15 до R16 литого диска	—	27 000 сум	—	—	—	—	—
4	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 стального диска	—	—	—	—	27 000 сум	—	—
5	Колесо - произвести проверку и балансировку от R17 до R18 литого диска.	—	—	—	—	41 000 сум	—	—
6	Колесо - произвести проверку и балансировку R19 литого диска	—	—	—	—	52 000 сум	—	—
7	Колесо - произвести проверку и балансировку от R20 от R22 литого диска	—	—	—	65 000 сум	60 000 сум	—	—
8	Колёса - перестановка по схеме	—	40 000 сум	—	270 000 сум	60 000 сум	—	—
9	Устранение проколов безкамерных шин.	—	30 000 сум	—	50 000 сум	50 000 сум	—	—
10	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
11	Колесо - произвести проверку и балансировку от R23 до R24 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ								
1	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес	—	50 000 сум	—	100 000 сум	60 000 сум	—	—
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	—	50 000 сум	—	100 000 сум	60 000 сум	—	—
3	Подвеска передняя - ремонт.	—	73 000 сум	—	—	102 000 сум	—	—

№	Услуга	LACCETI	LACETTI	LASSETI	Li L6, L7, L8, L9	MALIBU	MALIBU 1	MALIBU 2
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)								
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	—	864 000 сум	—	—	2 484 000 сум	—	—
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	—	86 000 сум	—	—	173 000 сум	—	—
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	—	86 000 сум	—	—	116 000 сум	—	—
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	—	66 000 сум	—	1 080 000 сум	144 000 сум	—	—
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	—	116 000 сум	—	1 080 000 сум	173 000 сум	—	—
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	—	102 000 сум	—	—	173 000 сум	—	—
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	—	432 000 сум	—	—	1 320 000 сум	—	—
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	—	718 000 сум	—	—	1 323 000 сум	—	—
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	—	1 890 000 сум	—	—	3 429 000 сум	—	—
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	—	432 000 сум	—	—	1 323 000 сум	—	—
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—	—	—	—	—	—
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	—	864 000 сум	—	—	2 009 000 сум	—	—
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	—	288 000 сум	—	—	288 000 сум	—	—
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	—	144 000 сум	—	—	—	—	—
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	—	113 000 сум	—	1 890 000 сум	95 000 сум	—	—

№	Услуга	LACCETI	LACETTI	LASSETI	Li L6, L7, L8, L9	MALIBU	MALIBU 1	MALIBU 2
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	—	125 000 сум	—	1 890 000 сум	180 000 сум	—	—
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	—	45 000 сум	—	350 000 сум	45 000 сум	—	—
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	—	116 000 сум	—	2 484 000 сум	146 000 сум	—	—
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	—	102 000 сум	—	2 484 000 сум	146 000 сум	—	—
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	—	73 000 сум	—	1 782 000 сум	130 000 сум	—	—
ТОРМАЗА								
1	Колодки заднего тормоза - замена	—	60 000 сум	—	270 000 сум	120 000 сум	—	—
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	—	—	—	—	—	—	—
3	Колодки переднего тормоза - замена	—	60 000 сум	—	270 000 сум	120 000 сум	—	—
Кузовной BYD								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
2	Капот передний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	LACCETI	LACETTI	LASSETI	Li L6, L7, L8, L9	MALIBU	MALIBU 1	MALIBU 2
Кузовной BYD								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
20	Капот задний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
Кузовной GM								
1	Капот передний снятие и установка	1 200 000 сум	—	—	—	1 400 000 сум	—	—
2	Капот передний ремонт	1 500 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	1 200 000 сум	—	—	—	1 200 000 сум	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	1 500 000 сум	—	—	—	1 600 000 сум	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	1 200 000 сум	—	—	—	1 200 000 сум	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	1 500 000 сум	—	—	—	1 600 000 сум	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	1 500 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	1 800 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—	—

№	Услуга	LACCETI	LACETTI	LASSETI	Li L6, L7, L8, L9	MALIBU	MALIBU 1	MALIBU 2
Кузовной GM								
9	Дверь передний снятие и установка RH	1 500 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	1 800 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	1 500 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	1 800 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	1 500 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	1 800 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	1 800 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	2 000 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	1 800 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	2 000 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум	—	—
19	Капот задний снятие и установка	1 200 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	—	—
20	Капот задний ремонт	1 500 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—	—
Лобовое стекло								
1	Переднее лобовое — Цех	—	390 000 сум	—	—	—	660 000 сум	875 000 сум
2	Переднее лобовое — Дубликат	—	600 000 сум	—	—	—	875 000 сум	1 375 000 сум
3	Переднее лобовое — Завод	—	960 000 сум	—	—	—	2 950 000 сум	5 000 000 сум
4	Установка переднего лобового	—	200 000 сум	—	—	—	300 000 сум	300 000 сум
5	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
6	Заднее лобовое — Dublikat	—	—	—	—	—	—	1 550 000 сум
7	Заднее лобовое — Zavod	—	—	550 000 сум	—	—	—	3 360 000 сум
8	Заднее лобовое — Qora	—	—	780 000 сум	—	—	—	—

№	Услуга	LACCETI	LACETTI	LASSETI	Li L6, L7, L8, L9	MALIBU	MALIBU 1	MALIBU 2
Лобовое стекло								
9	Заднее лобовое — Bez Sperial	—	—	—	—	—	—	—
10	Заднее лобовое — Цех	—	—	450 000 сум	—	—	—	1 000 000 сум
11	Установка заднего лобового	—	—	200 000 сум	—	—	—	300 000 сум

№	Услуга	MALIBU 2 / TURBO	MATIZ	MONZA	NEXIA	NEXIA 1,2	NEXIA 2	NEXIA 3
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Диагностика двигателя -прибором	45 000 сум	—	—	—	—	—	—
2	Диагностика ходовой части автомобиля	45 000 сум	—	—	—	—	—	—
3	Диагностика АКПП	73 000 сум	—	—	—	—	—	—
4	Блок управления АКПП- адаптация	356 000 сум	—	—	—	—	—	—
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	259 000 сум	—	—	—	—	—	—
6	Очистка инжекторов	729 000 сум	—	—	—	—	—	—
7	Свеча зажигания-проверить или замена	102 000 сум	—	—	—	—	—	—
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	718 000 сум	—	—	—	—	—	—
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	432 000 сум	—	—	—	—	—	—
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	185 000 сум	—	—	—	—	—	—
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	30 000 сум	—	—	—	—	—	—
3	Коробка передач - замена масла АКПП	400 000 сум	—	—	—	—	—	—
4	Коробка передач - замена масла МКПП	146 000 сум	—	—	—	—	—	—
5	Масло гидроусилителя - замена.	73 000 сум	—	—	—	—	—	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	—	—	—	—	—	—	—
7	Фильтр воздушный - замена	27 000 сум	—	—	—	—	—	—
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	446 000 сум	—	—	—	—	—	—
9	Фильтр салонный - замена	36 000 сум	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	MALIBU 2 / TURBO	MATIZ	MONZA	NEXIA	NEXIA 1,2	NEXIA 2	NEXIA 3
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	—	—	—	—	—	—	—
БАЛАНСИРОВКА / ШИНОМОНТАЖ								
1	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R14 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
2	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R15 стального диска	—	—	—	—	—	—	—
3	Колесо - произвести проверку и балансировку от R15 до R16 литого диска	—	—	—	—	—	—	—
4	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 стального диска	27 000 сум	—	—	—	—	—	—
5	Колесо - произвести проверку и балансировку от R17 до R18 литого диска.	41 000 сум	—	—	—	—	—	—
6	Колесо - произвести проверку и балансировку R19 литого диска	52 000 сум	—	—	—	—	—	—
7	Колесо - произвести проверку и балансировку от R20 от R22 литого диска	60 000 сум	—	—	—	—	—	—
8	Колёса - перестановка по схеме	60 000 сум	—	—	—	—	—	—
9	Устранение проколов безкамерных шин.	50 000 сум	—	—	—	—	—	—
10	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
11	Колесо - произвести проверку и балансировку от R23 до R24 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ								
1	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес	60 000 сум	—	—	—	—	—	—
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	60 000 сум	—	—	—	—	—	—
3	Подвеска передняя - ремонт.	102 000 сум	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	MALIBU 2 / TURBO	MATIZ	MONZA	NEXIA	NEXIA 1,2	NEXIA 2	NEXIA 3
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)								
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	2 484 000 сум	—	—	—	—	—	—
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	270 000 сум	—	—	—	—	—	—
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	130 000 сум	—	—	—	—	—	—
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	144 000 сум	—	—	—	—	—	—
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	173 000 сум	—	—	—	—	—	—
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	173 000 сум	—	—	—	—	—	—
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	—	—	—	—	—	—	—
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	1 323 000 сум	—	—	—	—	—	—
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	3 429 000 сум	—	—	—	—	—	—
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—	—	—	—	—	—
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	—	—	—	—	—	—	—
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	288 000 сум	—	—	—	—	—	—
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	95 000 сум	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	MALIBU 2 / TURBO	MATIZ	MONZA	NEXIA	NEXIA 1,2	NEXIA 2	NEXIA 3
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	180 000 сум	—	—	—	—	—	—
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	45 000 сум	—	—	—	—	—	—
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	146 000 сум	—	—	—	—	—	—
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	146 000 сум	—	—	—	—	—	—
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	130 000 сум	—	—	—	—	—	—
ТОРМАЗА								
1	Колодки заднего тормоза - замена	120 000 сум	—	—	—	—	—	—
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	—	—	—	—	—	—	—
3	Колодки переднего тормоза - замена	120 000 сум	—	—	—	—	—	—
Кузовной BYD								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
2	Капот передний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	MALIBU 2 / TURBO	MATIZ	MONZA	NEXIA	NEXIA 1,2	NEXIA 2	NEXIA 3
Кузовной BYD								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
20	Капот задний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
Кузовной GM								
1	Капот передний снятие и установка	—	1 000 000	—	—	—	1 000 000	1 200 000
			сум				сум	сум
2	Капот передний ремонт	—	1 200 000	—	—	—	1 500 000	1 500 000
			сум				сум	сум
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	1 000 000	—	—	—	1 000 000	1 200 000
			сум				сум	сум
4	Крыло передний ремонт LH	—	1 500 000	—	—	—	1 500 000	1 500 000
			сум				сум	сум
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	1 000 000	—	—	—	1 000 000	1 000 000
			сум				сум	сум
6	Крыло передний ремонт RH	—	1 500 000	—	—	—	1 500 000	1 500 000
			сум				сум	сум
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	1 200 000	—	—	—	1 200 000	1 200 000
			сум				сум	сум
8	Дверь передний ремонт LH	—	1 500 000	—	—	—	1 500 000	1 600 000
			сум				сум	сум

№	Услуга	MALIBU 2 / TURBO	MATIZ	MONZA	NEXIA	NEXIA 1,2	NEXIA 2	NEXIA 3
Кузовной GM								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	1 200 000 сум	—	—	—	1 200 000 сум	1 200 000 сум
10	Дверь передний ремонт RH	—	1 500 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	1 600 000 сум
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	1 200 000 сум	—	—	—	1 200 000 сум	1 200 000 сум
12	Дверь задний ремонт LH	—	1 500 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	1 600 000 сум
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	1 200 000 сум	—	—	—	1 200 000 сум	1 200 000 сум
14	Дверь задний ремонт RH	—	1 500 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	1 600 000 сум
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	1 500 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	1 500 000 сум
16	Крыло задний ремонт LH	—	1 800 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	1 800 000 сум
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	1 500 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	1 500 000 сум
18	Крыло задний ремонт RH	—	1 800 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	1 800 000 сум
19	Капот задний снятие и установка	—	1 200 000 сум	—	—	—	1 200 000 сум	1 200 000 сум
20	Капот задний ремонт	—	1 500 000 сум	—	—	—	1 500 000 сум	1 500 000 сум
Лобовое стекло								
1	Переднее лобовое — Цех	—	360 000 сум	875 000 сум	—	338 000 сум	—	375 000 сум
2	Переднее лобовое — Дубликат	—	600 000 сум	1 125 000 сум	—	540 000 сум	—	600 000 сум
3	Переднее лобовое — Завод	—	—	3 125 000 сум	960 000 сум	—	—	—
4	Установка переднего лобового	—	200 000 сум	360 000 сум	200 000 сум	200 000 сум	—	200 000 сум
5	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
6	Заднее лобовое — Dublikat	—	—	1 550 000 сум	—	—	—	—
7	Заднее лобовое — Zavod	—	620 000 сум	—	520 000 сум	—	—	650 000 сум
8	Заднее лобовое — Qora	—	—	1 550 000 сум	—	620 000 сум	—	720 000 сум

№	Услуга	MALIBU 2 / TURBO	MATIZ	MONZA	NEXIA	NEXIA 1,2	NEXIA 2	NEXIA 3
Лобовое стекло								
9	Заднее лобовое — Bez Sperial	—	—	—	—	—	—	—
10	Заднее лобовое — Цех	—	350 000 сум	1 000 000 сум	—	380 000 сум	—	420 000 сум
11	Установка заднего лобового	—	200 000 сум	300 000 сум	200 000 сум	200 000 сум	—	200 000 сум

№	Услуга	NEXIA R3	ONIX	ORLANDO	SEAGULL	SEAL 05	SEALION	SONG L
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Диагностика двигателя -прибором	33 000 сум	45 000 сум	—	—	—	—	—
2	Диагностика ходовой части автомобиля	33 000 сум	33 000 сум	—	—	—	—	—
3	Диагностика АКПП	65 000 сум	—	—	—	—	—	—
4	Блок управления АКПП- адаптация	261 000 сум	292 000 сум	—	—	—	—	—
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	108 000 сум	151 000 сум	—	—	—	—	—
6	Очистка инжекторов	216 000 сум	378 000 сум	—	—	—	—	—
7	Свеча зажигания-проверить или замена	54 000 сум	52 000 сум	—	—	—	—	—
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	360 000 сум	432 000 сум	—	—	—	—	—
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	76 000 сум	—	—	—	—	—	—
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	137 000 сум	—	—	—	—	—	—
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	30 000 сум	30 000 сум	—	—	—	—	—
3	Коробка передач - замена масла АКПП	161 000 сум	161 000 сум	—	—	—	—	—
4	Коробка передач - замена масла МКПП	119 000 сум	—	—	—	—	—	—
5	Масло гидроусилителя - замена.	45 000 сум	—	—	—	—	—	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	—	—	—	—	—	—	—
7	Фильтр воздушный - замена	19 000 сум	21 000 сум	—	—	—	—	—
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	107 000 сум	250 000 сум	—	—	—	—	—
9	Фильтр салонный - замена	27 000 сум	24 000 сум	—	—	—	—	—

№	Услуга	NEXIA R3	ONIX	ORLANDO	SEAGULL	SEAL 05	SEALION	SONG L
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	19 000 сум	—	—	—	—	—	—
БАЛАНСИРОВКА / ШИНОМОНТАЖ								
1	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R14 литого диска.	27 000 сум	27 000 сум	—	—	—	—	—
2	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R15 стального диска	19 000 сум	19 000 сум	—	—	—	—	—
3	Колесо - произвести проверку и балансировку от R15 до R16 литого диска	27 000 сум	27 000 сум	—	—	—	—	—
4	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 стального диска	27 000 сум	—	—	—	—	—	—
5	Колесо - произвести проверку и балансировку от R17 до R18 литого диска.	41 000 сум	—	—	—	—	—	—
6	Колесо - произвести проверку и балансировку R19 литого диска	—	—	—	—	—	—	—
7	Колесо - произвести проверку и балансировку от R20 от R22 литого диска	—	—	—	—	—	—	—
8	Колёса - перестановка по схеме	40 000 сум	40 000 сум	—	—	—	—	—
9	Устранение проколов безкамерных шин.	30 000 сум	30 000 сум	—	—	—	—	—
10	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
11	Колесо - произвести проверку и балансировку от R23 до R24 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ								
1	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес	50 000 сум	—	—	—	—	—	—
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	50 000 сум	50 000 сум	—	—	—	—	—
3	Подвеска передняя - ремонт.	73 000 сум	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	NEXIA R3	ONIX	ORLANDO	SEAGULL	SEAL 05	SEALION	SONG L
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)								
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	864 000 сум	2 000 000 сум	—	—	—	—	—
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	86 000 сум	—	—	—	—	—	—
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	86 000 сум	—	—	—	—	—	—
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	73 000 сум	—	—	—	—	—	—
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	116 000 сум	—	—	—	—	—	—
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	—	—	—	—	—	—	—
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	432 000 сум	540 000 сум	—	—	—	—	—
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	718 000 сум	—	—	—	—	—	—
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	1 890 000 сум	—	—	—	—	—	—
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	432 000 сум	540 000 сум	—	—	—	—	—
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—	—	—	—	—	—
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	864 000 сум	—	—	—	—	—	—
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	288 000 сум	—	—	—	—	—	—
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	173 000 сум	—	—	—	—	—	—
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	63 000 сум	88 000 сум	—	—	—	—	—

№	Услуга	NEXIA R3	ONIX	ORLANDO	SEAGULL	SEAL 05	SEALION	SONG L
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	125 000 сум	138 000 сум	—	—	—	—	—
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	45 000 сум	—	—	—	—	—	—
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	73 000 сум	—	—	—	—	—	—
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	102 000 сум	—	—	—	—	—	—
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	73 000 сум	85 000 сум	—	—	—	—	—
ТОРМАЗА								
1	Колодки заднего тормоза - замена	—	—	—	—	—	—	—
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	155 000 сум	155 000 сум	—	—	—	—	—
3	Колодки переднего тормоза - замена	60 000 сум	60 000 сум	—	—	—	—	—
Кузовной BYD								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	1 500 000 сум	1 800 000 сум	1 800 000 сум	1 800 000 сум
2	Капот передний ремонт	—	—	—	2 000 000 сум	2 500 000 сум	2 400 000 сум	2 500 000 сум
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	1 200 000 сум	1 500 000 сум	1 500 000 сум	1 500 000 сум
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	2 000 000 сум	2 500 000 сум	2 500 000 сум	2 400 000 сум
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	—	1 200 000 сум	1 500 000 сум	1 500 000 сум	1 500 000 сум
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	2 000 000 сум	2 500 000 сум	2 500 000 сум	2 400 000 сум
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	1 500 000 сум	1 500 000 сум	1 800 000 сум	1 800 000 сум
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	1 800 000 сум	2 000 000 сум	2 000 000 сум	2 400 000 сум
					сум	сум	сум	сум

№	Услуга	NEXIA R3	ONIX	ORLANDO	SEAGULL	SEAL 05	SEALION	SONG L
Кузовной BYD								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	1 500 000 сум	1 500 000 сум	1 800 000 сум	1 800 000 сум
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	1 800 000 сум	2 000 000 сум	2 000 000 сум	2 400 000 сум
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	1 500 000 сум	1 500 000 сум	1 800 000 сум	1 800 000 сум
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	1 800 000 сум	2 000 000 сум	2 000 000 сум	2 400 000 сум
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	1 500 000 сум	1 500 000 сум	1 800 000 сум	1 800 000 сум
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	1 800 000 сум	2 000 000 сум	2 000 000 сум	2 400 000 сум
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	2 000 000 сум	2 400 000 сум	2 400 000 сум	2 400 000 сум
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	1 800 000 сум	2 000 000 сум	2 000 000 сум	2 000 000 сум
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	2 000 000 сум	2 400 000 сум	2 400 000 сум	2 400 000 сум
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	1 800 000 сум	2 000 000 сум	2 000 000 сум	2 000 000 сум
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	2 000 000 сум	2 000 000 сум	2 000 000 сум	2 000 000 сум
20	Капот задний ремонт	—	—	—	2 400 000 сум	2 400 000 сум	2 400 000 сум	2 400 000 сум
Кузовной GM								
1	Капот передний снятие и установка	—	1 200 000 сум	—	—	—	—	—
2	Капот передний ремонт	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	1 000 000 сум	—	—	—	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	1 500 000 сум	—	—	—	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	1 000 000 сум	—	—	—	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	1 500 000 сум	—	—	—	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	1 500 000 сум	—	—	—	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—

№	Услуга	NEXIA R3	ONIX	ORLANDO	SEAGULL	SEAL 05	SEALION	SONG L
Кузовной GM								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	1 500 000 сум	—	—	—	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	1 500 000 сум	—	—	—	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	1 500 000 сум	—	—	—	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	2 000 000 сум	—	—	—	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	1 800 000 сум	—	—	—	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	2 000 000 сум	—	—	—	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	1 200 000 сум	—	—	—	—	—
20	Капот задний ремонт	—	1 600 000 сум	—	—	—	—	—
Лобовое стекло								
1	Переднее лобовое — Цех	—	875 000 сум	960 000 сум	—	—	—	—
2	Переднее лобовое — Дубликат	—	1 125 000 сум	1 375 000 сум	—	—	—	—
3	Переднее лобовое — Завод	—	1 375 000 сум	2 656 000 сум	—	—	—	—
4	Установка переднего лобового	—	360 000 сум	300 000 сум	—	—	—	—
5	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
6	Заднее лобовое — Dublikat	—	—	—	—	—	—	—
7	Заднее лобовое — Zavod	—	—	—	—	—	—	—
8	Заднее лобовое — Qora	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	NEXIA R3	ONIX	ORLANDO	SEAGULL	SEAL 05	SEALION	SONG L
Лобовое стекло								
9	Заднее лобовое — Bez Speral	—	—	—	—	—	—	—
10	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
11	Установка заднего лобового	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	SONG PLUS	SONG PRO	SPARK	ТАНО	ТАНОЕ	TANG	TRACER 1
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Диагностика двигателя -прибором	—	—	33 000 сум	—	54 000 сум	—	—
2	Диагностика ходовой части автомобиля	—	—	33 000 сум	—	57 000 сум	—	—
3	Диагностика АКПП	—	—	65 000 сум	—	73 000 сум	—	—
4	Блок управления АКПП- адаптация	—	—	261 000 сум	—	400 000 сум	—	—
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	—	—	108 000 сум	—	324 000 сум	—	—
6	Очистка инжекторов	—	—	270 000 сум	—	1 080 000 сум	—	—
7	Свеча зажигания-проверить или замена	—	—	45 000 сум	—	410 000 сум	—	—
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	—	—	288 000 сум	—	718 000 сум	—	—
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	—	—	173 000 сум	—	718 000 сум	—	—
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	—	—	137 000 сум	—	185 000 сум	—	—
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	—	—	30 000 сум	—	50 000 сум	—	—
3	Коробка передач - замена масла АКПП	—	—	190 000 сум	—	636 000 сум	—	—
4	Коробка передач - замена масла МКПП	—	—	86 000 сум	—	—	—	—
5	Масло гидроусилителя - замена.	—	—	45 000 сум	—	—	—	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	—	—	—	—	216 000 сум	—	—
7	Фильтр воздушный - замена	—	—	19 000 сум	—	36 000 сум	—	—
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	—	—	107 000 сум	—	1 777 000 сум	—	—
9	Фильтр салонный - замена	—	—	19 000 сум	—	45 000 сум	—	—

№	Услуга	SONG PLUS	SONG PRO	SPARK	ТАНО	ТАНОЕ	TANG	TRACER 1
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	—	—	86 000 сум	—	—	—	—
БАЛАНСИРОВКА / ШИНОМОНТАЖ								
1	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R14 литого диска.	—	—	27 000 сум	—	—	—	—
2	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R15 стального диска	—	—	19 000 сум	—	—	—	—
3	Колесо - произвести проверку и балансировку от R15 до R16 литого диска	—	—	—	—	—	—	—
4	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 стального диска	—	—	—	—	—	—	—
5	Колесо - произвести проверку и балансировку от R17 до R18 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
6	Колесо - произвести проверку и балансировку R19 литого диска	—	—	—	—	—	—	—
7	Колесо - произвести проверку и балансировку от R20 от R22 литого диска	—	—	—	—	60 000 сум	—	—
8	Колёса - перестановка по схеме	—	—	40 000 сум	—	100 000 сум	—	—
9	Устранение проколов безкамерных шин.	—	—	30 000 сум	—	50 000 сум	—	—
10	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
11	Колесо - произвести проверку и балансировку от R23 до R24 литого диска.	—	—	—	—	65 000 сум	—	—
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ								
1	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес	—	—	50 000 сум	—	100 000 сум	—	—
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	—	—	50 000 сум	—	100 000 сум	—	—
3	Подвеска передняя - ремонт.	—	—	73 000 сум	—	116 000 сум	—	—

№	Услуга	SONG PLUS	SONG PRO	SPARK	ТАНО	ТАНОЕ	TANG	TRACER 1
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)								
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	—	—	718 000 сум	—	3 586 000 сум	—	—
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	—	—	216 000 сум	—	432 000 сум	—	—
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	—	—	57 000 сум	—	130 000 сум	—	—
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	—	—	52 000 сум	—	216 000 сум	—	—
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	—	—	116 000 сум	—	216 000 сум	—	—
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	—	—	—	—	216 000 сум	—	—
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	—	—	432 000 сум	—	—	—	—
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	—	—	718 000 сум	—	2 155 000 сум	—	—
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	—	—	1 890 000 сум	—	7 020 000 сум	—	—
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	—	—	432 000 сум	—	—	—	—
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—	—	—	—	—	—
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	—	—	864 000 сум	—	—	—	—
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	—	—	216 000 сум	—	432 000 сум	—	—
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	—	—	200 000 сум	—	—	—	—
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	63 000 сум	—	161 000 сум	—	—

№	Услуга	SONG PLUS	SONG PRO	SPARK	ТАНО	ТАНОЕ	TANG	TRACER 1
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	125 000 сум	—	274 000 сум	—	—
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	—	—	45 000 сум	—	57 000 сум	—	—
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	—	—	73 000 сум	—	437 000 сум	—	—
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	—	—	102 000 сум	—	288 000 сум	—	—
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	73 000 сум	—	144 000 сум	—	—
ТОРМАЗА								
1	Колодки заднего тормоза - замена	—	—	—	—	250 000 сум	—	—
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	—	—	155 000 сум	—	—	—	—
3	Колодки переднего тормоза - замена	—	—	60 000 сум	—	250 000 сум	—	—
Кузовной BYD								
1	Капот передний снятие и установка	1 800 000 сум	1 500 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум	—
2	Капот передний ремонт	2 400 000 сум	2 200 000 сум	—	—	—	2 400 000 сум	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	1 500 000 сум	1 500 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—
4	Крыло передний ремонт LH	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—	—	2 200 000 сум	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	1 500 000 сум	1 500 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—
6	Крыло передний ремонт RH	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—	—	2 200 000 сум	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	1 500 000 сум	1 500 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—
8	Дверь передний ремонт LH	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—	—	2 200 000 сум	—

№	Услуга	SONG PLUS	SONG PRO	SPARK	ТАНО	ТАНОЕ	TANG	TRACER 1
Кузовной BYD								
9	Дверь передний снятие и установка RH	1 500 000 сум	1 500 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—
10	Дверь передний ремонт RH	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—	—	2 200 000 сум	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	1 500 000 сум	1 500 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—
12	Дверь задний ремонт LH	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—	—	2 200 000 сум	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	1 500 000 сум	1 500 000 сум	—	—	—	1 800 000 сум	—
14	Дверь задний ремонт RH	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—	—	2 200 000 сум	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	2 400 000 сум	2 400 000 сум	—	—	—	2 400 000 сум	—
16	Крыло задний ремонт LH	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	2 400 000 сум	2 400 000 сум	—	—	—	2 400 000 сум	—
18	Крыло задний ремонт RH	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум	—
19	Капот задний снятие и установка	2 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—	—	2 000 000 сум	—
20	Капот задний ремонт	2 400 000 сум	2 400 000 сум	—	—	—	2 400 000 сум	—
Кузовной GM								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	1 000 000 сум	2 000 000 сум	—	—	1 500 000 сум
2	Капот передний ремонт	—	—	1 400 000 сум	2 400 000 сум	—	—	2 000 000 сум
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	1 000 000 сум	1 800 000 сум	—	—	1 200 000 сум
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	1 500 000 сум	1 800 000 сум	—	—	1 800 000 сум
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	1 000 000 сум	1 800 000 сум	—	—	1 200 000 сум
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	1 500 000 сум	1 800 000 сум	—	—	1 800 000 сум
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	1 200 000 сум	1 800 000 сум	—	—	1 500 000 сум
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	1 600 000 сум	2 400 000 сум	—	—	1 800 000 сум

№	Услуга	SONG PLUS	SONG PRO	SPARK	ТАНО	ТАНОЕ	TANG	TRACER 1
Кузовной GM								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	1 200 000 сум	1 800 000 сум	—	—	1 500 000 сум
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	1 600 000 сум	2 400 000 сум	—	—	1 800 000 сум
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	1 200 000 сум	1 800 000 сум	—	—	1 500 000 сум
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	1 600 000 сум	2 400 000 сум	—	—	1 800 000 сум
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	1 200 000 сум	1 800 000 сум	—	—	1 500 000 сум
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	1 600 000 сум	2 400 000 сум	—	—	1 800 000 сум
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	1 500 000 сум	3 000 000 сум	—	—	2 000 000 сум
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	1 800 000 сум	3 000 000 сум	—	—	2 000 000 сум
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	1 500 000 сум	3 000 000 сум	—	—	2 000 000 сум
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	1 800 000 сум	3 000 000 сум	—	—	2 000 000 сум
19	Капот задний снятие и установка	—	—	1 200 000 сум	2 400 000 сум	—	—	1 500 000 сум
20	Капот задний ремонт	—	—	1 500 000 сум	2 400 000 сум	—	—	1 800 000 сум
Лобовое стекло								
1	Переднее лобовое — Цех	—	—	360 000 сум	—	1 375 000 сум	—	—
2	Переднее лобовое — Дубликат	—	—	600 000 сум	—	1 800 000 сум	—	—
3	Переднее лобовое — Завод	—	—	960 000 сум	—	15 000 000 сум	—	—
4	Установка переднего лобового	—	—	200 000 сум	—	700 000 сум	—	—
5	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
6	Заднее лобовое — Dublikat	—	—	—	—	—	—	—
7	Заднее лобовое — Zavod	—	—	620 000 сум	—	—	—	—
8	Заднее лобовое — Qora	—	—	620 000 сум	—	—	—	—

№	Услуга	SONG PLUS	SONG PRO	SPARK	ТАНО	ТАНОЕ	TANG	TRACER 1
Лобовое стекло								
9	Заднее лобовое — Bez Speral	—	—	—	—	—	—	—
10	Заднее лобовое — Цех	—	—	420 000 сум	—	—	—	—
11	Установка заднего лобового	—	—	200 000 сум	—	—	—	—

№	Услуга	TRACER 2	TRACKER	TRACKER 1	TRACKER 1,8	TRACKER 2	TRAIBLAZER	TRAILBLAZER
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Диагностика двигателя -прибором	—	—	—	45 000 сум	45 000 сум	—	54 000 сум
2	Диагностика ходовой части автомобиля	—	—	—	45 000 сум	45 000 сум	—	57 000 сум
3	Диагностика АКПП	—	—	—	—	—	—	73 000 сум
4	Блок управления АКПП- адаптация	—	—	—	356 000 сум	356 000 сум	—	400 000 сум
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	—	—	—	324 000 сум	324 000 сум	—	324 000 сум
6	Очистка инжекторов	—	—	—	432 000 сум	432 000 сум	—	891 000 сум
7	Свеча зажигания-проверить или замена	—	—	—	52 000 сум	52 000 сум	—	288 000 сум
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	—	—	—	432 000 сум	432 000 сум	—	718 000 сум
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	—	—	—	432 000 сум	432 000 сум	—	718 000 сум
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	—	—	—	185 000 сум	185 000 сум	—	185 000 сум
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	—	—	—	30 000 сум	30 000 сум	—	50 000 сум
3	Коробка передач - замена масла АКПП	—	—	—	190 000 сум	190 000 сум	—	238 000 сум
4	Коробка передач - замена масла МКПП	—	—	—	146 000 сум	146 000 сум	—	—
5	Масло гидроусилителя - замена.	—	—	—	73 000 сум	73 000 сум	—	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	—	—	—	—	—	—	216 000 сум
7	Фильтр воздушный - замена	—	—	—	27 000 сум	27 000 сум	—	70 000 сум
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	—	—	—	446 000 сум	446 000 сум	—	890 000 сум
9	Фильтр салонный - замена	—	—	—	36 000 сум	36 000 сум	—	45 000 сум

№	Услуга	TRACER 2	TRACKER	TRACKER 1	TRACKER 1,8	TRACKER 2	TRAILBLAZER	TRAILBLAZER
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	—	—	—	—	—	—	80 000 сум
БАЛАНСИРОВКА / ШИНОМОНТАЖ								
1	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R14 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
2	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R15 стального диска	—	—	—	—	—	—	—
3	Колесо - произвести проверку и балансировку от R15 до R16 литого диска	—	—	—	27 000 сум	27 000 сум	—	—
4	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 стального диска	—	—	—	27 000 сум	27 000 сум	—	—
5	Колесо - произвести проверку и балансировку от R17 до R18 литого диска.	—	—	—	41 000 сум	41 000 сум	—	41 000 сум
6	Колесо - произвести проверку и балансировку R19 литого диска	—	—	—	52 000 сум	52 000 сум	—	52 000 сум
7	Колесо - произвести проверку и балансировку от R20 от R22 литого диска	—	—	—	60 000 сум	60 000 сум	—	60 000 сум
8	Колёса - перестановка по схеме	—	—	—	60 000 сум	60 000 сум	—	100 000 сум
9	Устранение проколов безкамерных шин.	—	—	—	50 000 сум	50 000 сум	—	50 000 сум
10	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
11	Колесо - произвести проверку и балансировку от R23 до R24 литого диска.	—	—	—	—	—	—	—
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ								
1	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес	—	—	—	57 000 сум	57 000 сум	—	100 000 сум
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	—	—	—	45 000 сум	45 000 сум	—	100 000 сум
3	Подвеска передняя - ремонт.	—	—	—	102 000 сум	102 000 сум	—	116 000 сум

№	Услуга	TRACER 2	TRACKER	TRACKER 1	TRACKER 1,8	TRACKER 2	TRAILBLAZER	TRAILBLAZER
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)								
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	—	—	—	718 000 сум	2 000 000 сум	—	3 586 000 сум
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	—	—	—	173 000 сум	173 000 сум	—	432 000 сум
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	—	—	—	102 000 сум	102 000 сум	—	130 000 сум
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	—	—	—	130 000 сум	130 000 сум	—	216 000 сум
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	—	—	—	173 000 сум	173 000 сум	—	216 000 сум
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	—	—	—	173 000 сум	173 000 сум	—	216 000 сум
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ								
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	—	—	—	1 148 000 сум	1 148 000 сум	—	—
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	—	—	—	1 291 000 сум	1 291 000 сум	—	6 901 000 сум
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	—	—	—	3 429 000 сум	3 429 000 сум	—	11 070 000 сум
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	—	—	—	1 148 000 сум	1 148 000 сум	—	—
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—	—	—	—	—	—
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	—	—	—	1 865 000 сум	1 865 000 сум	—	—
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	288 000 сум	288 000 сум	—	432 000 сум
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	—	138 000 сум	138 000 сум	—	161 000 сум

№	Услуга	TRACER 2	TRACKER	TRACKER 1	TRACKER 1,8	TRACKER 2	TRAILBLAZER	TRAILBLAZER
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ								
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	—	161 000 сум	161 000 сум	—	208 000 сум
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	—	—	—	—	—	—	57 000 сум
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	—	—	—	146 000 сум	146 000 сум	—	375 000 сум
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	—	—	—	146 000 сум	146 000 сум	—	288 000 сум
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	—	—	—	116 000 сум	116 000 сум	—	144 000 сум
ТОРМАЗА								
1	Колодки заднего тормоза - замена	—	—	—	120 000 сум	120 000 сум	—	200 000 сум
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	—	—	—	155 000 сум	155 000 сум	—	—
3	Колодки переднего тормоза - замена	—	—	—	120 000 сум	120 000 сум	—	200 000 сум
Кузовной BYD								
1	Капот передний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
2	Капот передний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—

№	Услуга	TRACER 2	TRACKER	TRACKER 1	TRACKER 1,8	TRACKER 2	TRAILBLAZER	TRAILBLAZER
Кузовной BYD								
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—	—	—	—	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—	—	—	—	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—	—	—	—	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—	—	—	—	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—	—	—	—	—	—
20	Капот задний ремонт	—	—	—	—	—	—	—
Кузовной GM								
1	Капот передний снятие и установка	1 500 000 сум	—	—	—	—	1 800 000 сум	—
2	Капот передний ремонт	2 000 000 сум	—	—	—	—	2 400 000 сум	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	1 200 000 сум	—	—	—	—	1 500 000 сум	—
4	Крыло передний ремонт LH	1 800 000 сум	—	—	—	—	1 800 000 сум	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	1 200 000 сум	—	—	—	—	1 500 000 сум	—
6	Крыло передний ремонт RH	1 800 000 сум	—	—	—	—	1 800 000 сум	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	1 800 000 сум	—	—	—	—	1 800 000 сум	—
8	Дверь передний ремонт LH	2 000 000 сум	—	—	—	—	2 000 000 сум	—

№	Услуга	TRACER 2	TRACKER	TRACKER 1	TRACKER 1,8	TRACKER 2	TRAILBLAZER	TRAILBLAZER
Кузовной GM								
9	Дверь передний снятие и установка RH	1 800 000 сум	—	—	—	—	1 800 000 сум	—
10	Дверь передний ремонт RH	2 000 000 сум	—	—	—	—	2 000 000 сум	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	1 800 000 сум	—	—	—	—	1 800 000 сум	—
12	Дверь задний ремонт LH	2 000 000 сум	—	—	—	—	2 000 000 сум	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	1 800 000 сум	—	—	—	—	1 800 000 сум	—
14	Дверь задний ремонт RH	2 000 000 сум	—	—	—	—	2 000 000 сум	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	2 000 000 сум	—	—	—	—	2 400 000 сум	—
16	Крыло задний ремонт LH	2 000 000 сум	—	—	—	—	2 000 000 сум	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	2 000 000 сум	—	—	—	—	2 400 000 сум	—
18	Крыло задний ремонт RH	2 000 000 сум	—	—	—	—	2 000 000 сум	—
19	Капот задний снятие и установка	1 500 000 сум	—	—	—	—	2 000 000 сум	—
20	Капот задний ремонт	1 800 000 сум	—	—	—	—	2 000 000 сум	—
Лобовое стекло								
1	Переднее лобовое — Цех	—	—	750 000 сум	—	750 000 сум	875 000 сум	—
2	Переднее лобовое — Дубликат	—	—	1 125 000 сум	—	1 125 000 сум	1 375 000 сум	—
3	Переднее лобовое — Завод	—	—	3 300 000 сум	—	1 375 000 сум	6 562 500 сум	—
4	Установка переднего лобового	—	—	300 000 сум	—	300 000 сум	500 000 сум	—
5	Заднее лобовое — Цех	—	—	—	—	—	—	—
6	Заднее лобовое — Dublikat	—	—	—	—	—	—	—
7	Заднее лобовое — Zavod	—	750 000 сум	—	—	—	—	—
8	Заднее лобовое — Qora	—	750 000 сум	—	—	—	—	—

№	Услуга	TRACER 2	TRACKER	TRACKER 1	TRACKER 1,8	TRACKER 2	TRAILBLAZER	TRAILBLAZER
Лобовое стекло								
9	Заднее лобовое — Bez Speral	—	—	—	—	—	—	—
10	Заднее лобовое — Цех	—	620 000 сум	—	—	—	—	—
11	Установка заднего лобового	—	300 000 сум	—	—	—	—	—

№	Услуга	TRAVERS	TRAVERSE
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
1	Диагностика двигателя -прибором	—	54 000 сум
2	Диагностика ходовой части автомобиля	—	57 000 сум
3	Диагностика АКПП	—	73 000 сум
4	Блок управления АКПП- адаптация	—	400 000 сум
5	Дроссельная заслонка - очистка, адаптация	—	324 000 сум
6	Очистка инжекторов	—	891 000 сум
7	Свеча зажигания-проверить или замена	—	244 000 сум
8	Чип тюнинг , программирование ЭБУ модернизация и подборка програм.	—	718 000 сум
9	Каталитический нейтрализатор отработанных газов - снятие и установка	—	718 000 сум
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ			
1	Гидравлический привод тормоза - замена жидкости и прокачка системы.	—	185 000 сум
2	Двигатель - замена масла и масляного фильтра	—	50 000 сум
3	Коробка передач - замена масла АКПП	—	238 000 сум
4	Коробка передач - замена масла МКПП	—	—
5	Масло гидроусилителя - замена.	—	—
6	Масло трансмиссионное - замена. (задний мост,раздатка,редуктор)	—	216 000 сум
7	Фильтр воздушный - замена	—	36 000 сум
8	Фильтр грубой очистки (памперс) - замена.	—	1 777 000 сум
9	Фильтр салонный - замена	—	45 000 сум

№	Услуга	TRAVERS	TRAVERSE
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ			
10	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	—	—
БАЛАНСИРОВКА / ШИНОМОНТАЖ			
1	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R14 литого диска.	—	—
2	Колесо - произвести проверку и балансировку от R12 до R15 стального диска	—	—
3	Колесо - произвести проверку и балансировку от R15 до R16 литого диска	—	—
4	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 стального диска	—	—
5	Колесо - произвести проверку и балансировку от R17 до R18 литого диска.	—	—
6	Колесо - произвести проверку и балансировку R19 литого диска	—	—
7	Колесо - произвести проверку и балансировку от R20 от R22 литого диска	—	60 000 сум
8	Колёса - перестановка по схеме	—	100 000 сум
9	Устранение проколов безкамерных шин.	—	50 000 сум
10	Колесо - произвести проверку и балансировку от R16 до R17 литого диска.	—	—
11	Колесо - произвести проверку и балансировку от R23 до R24 литого диска.	—	—
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ			
1	Подвеска задняя - проверка углов установки задних колес	—	100 000 сум
2	Подвеска передняя - проверка углов установки передних колес	—	100 000 сум
3	Подвеска передняя - ремонт.	—	116 000 сум

№	Услуга	TRAVERS	TRAVERSE
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)			
1	Зубчатый ремень / Цепь привода ГРМ / Натяжитель - успокоитель - снятие и установка.	—	3 586 000 сум
2	Крышка привода распределительного вала или прокладка-снятие и установка.	—	432 000 сум
3	Ремень генератора (при снятом ремня гидравлики) - замена	—	130 000 сум
4	Подушка задней опоры двигателя-снятие и установка.	—	216 000 сум
5	Подушка леваой опоры двигателя-снятие и установка.	—	216 000 сум
6	Подушка передней опоры двигателя -снятие и установка.	—	216 000 сум
СЦЕПЛЕНИЕ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ			
1	Диски сцепления нажимной и ведомый, Подшипник выключения сцепления - снять и установить	—	—
2	Автоматическая коробка передач (в сборе)- снятие и установка	—	2 155 000 сум
3	Автоматическая коробка передач в сборе (с снятом АКПП) - ремонт.	—	6 075 000 сум
4	Коробка передач механический (в сборе)- снятие и установка	—	—
5	Крестовина карданного вала в сборе с подшипниками- замена	—	—
6	Механическая коробка передач (с снятом КПП) - ремонт	—	—
7	Трос переключения автоматической коробки передач - снятие и установка	—	432 000 сум
8	Трос переключения механической коробки передач - снятие и установка	—	—
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ			
1	Амортизатор задний в сборе - снятие и установка (при снятом колесе)	—	161 000 сум

№	Услуга	TRAVERS	TRAVERSE
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ			
2	Амортизатор передний или верхняя опора - снятие и установка (при снятом колесе)	—	250 000 сум
3	Наконечники рулевой тяги (за одну штуку) - снятие и установка (при снятых: колесе).	—	57 000 сум
4	Подшипник ступицы заднего колеса - снятие и установка (при снятом колесе).	—	173 000 сум
5	Подшипник ступицы переднего колеса в сборе - замена (при снятом колесе)	—	288 000 сум
6	Рычаг передней подвески в сборе с шаровым шарниром - снятие и установка (при снятом колесе)	—	144 000 сум
ТОРМАЗА			
1	Колодки заднего тормоза - замена	—	200 000 сум
2	Колодки заднего тормоза с фрикционной накладкой в сборе - замена	—	—
3	Колодки переднего тормоза - замена	—	200 000 сум
Кузовной BYD			
1	Капот передний снятие и установка	—	—
2	Капот передний ремонт	—	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	—	—
4	Крыло передний ремонт LH	—	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	—	—
6	Крыло передний ремонт RH	—	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	—	—
8	Дверь передний ремонт LH	—	—

№	Услуга	TRAVERS	TRAVERSE
Кузовной BYD			
9	Дверь передний снятие и установка RH	—	—
10	Дверь передний ремонт RH	—	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	—	—
12	Дверь задний ремонт LH	—	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	—	—
14	Дверь задний ремонт RH	—	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	—	—
16	Крыло задний ремонт LH	—	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	—	—
18	Крыло задний ремонт RH	—	—
19	Капот задний снятие и установка	—	—
20	Капот задний ремонт	—	—
Кузовной GM			
1	Капот передний снятие и установка	1 800 000	—
2	Капот передний ремонт	2 400 000	—
3	Крыло передний сняти и установка LH	1 500 000	—
4	Крыло передний ремонт LH	1 800 000	—
5	Крыло передний сняти и установка RH	1 500 000	—
6	Крыло передний ремонт RH	1 800 000	—
7	Дверь передний снятие и установка LH	1 800 000	—
8	Дверь передний ремонт LH	2 400 000	—

№	Услуга	TRAVERS	TRAVERSE
Кузовной GM			
9	Дверь передний снятие и установка RH	1 800 000	—
10	Дверь передний ремонт RH	2 400 000	—
11	Дверь задний снятие и установка LH	1 800 000	—
12	Дверь задний ремонт LH	2 400 000	—
13	Дверь задний снятие и установка RH	1 800 000	—
14	Дверь задний ремонт RH	2 400 000	—
15	Крыло задний снятие и установка LH	2 400 000	—
16	Крыло задний ремонт LH	2 000 000	—
17	Крыло задний снятие и установка RH	2 000 000	—
18	Крыло задний ремонт RH	2 000 000	—
19	Капот задний снятие и установка	2 000 000	—
20	Капот задний ремонт	2 000 000	—
Лобовое стекло			
1	Переднее лобовое — Цех	—	—
2	Переднее лобовое — Дубликат	—	—
3	Переднее лобовое — Завод	—	—
4	Установка переднего лобового	—	—
5	Заднее лобовое — Цех	—	—
6	Заднее лобовое — Dublikat	—	—
7	Заднее лобовое — Zavod	—	—
8	Заднее лобовое — Qora	—	—

№	Услуга	TRAVERS	TRAVERSE
Лобовое стекло			
9	Заднее лобовое — Bez Sperial	—	—
10	Заднее лобовое — Цех	—	—
11	Установка заднего лобового	—	—